


AP Dose


IP55 und IP40 (98266, 98265)




Installationsanleitung

MV005002

Aufputz Gehäuse IP40




1




2

Entfernen des Vorderteils



Einsetzen
des
Einsatzes in
der Mitte.


3



4

Zuschrauben des Vorderteiles.

Aufputz Gehäuse IP55



Der Hersteller haftet in keiner Weise für Schäden, die durch einen unsachgemäßen Gebrauch der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Geräte entstehen. Des Weiteren behält sich der Hersteller das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Ausführungen sind sorgfältig ausgearbeitet und überprüft worden, trotzdem übernimmt der Hersteller keinerlei Verantwortung für die Verwendung derselben. Dasselbe gilt für die Personen oder Firmen, die zur Ausarbeitung und Erstellung dieser Anleitung hinzugezogen wurden.

Technische Änderungen vorbehalten!



Grothe GmbH
Löhestraße 22
53773 Hennef

Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

MV005002 / 02-2014